

**Tilstandsvurdering af tag for A/B  
Skydebanen**

København d. 07.04.2022  
Sags nr. 21622  
Int. EBC

Tagpappen i Øst og Vest:

Ved gennemgang med tagdækker fredag den 01.04.2022, er tagpapbelægningens levetid på østfløjen vurderet til at have 10 år tilbage og på vestfløjen er der ikke levetid tilbage på tagpappen.

Forventeligt fuld tagudskiftning i 2032:

Tagets levetid forventes på nuværende tidspunkt at udløbe i år 2032, hvor der bør foretages en komplet tagudskiftning. Her vil tagpapbelægningen på østfløjen ikke have mere levetid. Skiferpladerne på de skrå tagflader har vist sig at have partielle perforeringer, hvilket bl.a. blev belyst fra stillads ifm. renoveringsprojektet i år 2018-2020. Senest er enkelt plader desuden faldet ned.

Bang & Beenfeldts anbefaling:

Det er, på nuværende tidspunkt, B&B's anbefaling at taget skal udskiftes i år 2032. Frem mod år 2032, f.eks. hvert andet år, bør der laves en gennemgang at tagfladerne for at foretages partielle reparationer, som der kan være behov for. Hvis det viser sig at skiferpladernes kvalitet/tæthed er ringere end antaget på nuværende tidspunkt, kan det vise sig nødvendigt at udføre den fulde tagudskiftning før 2032.

For at tagets nuværende levetid kan forlænges frem mod år 2032, anbefaler B&B at tagpapbelægningen på vestfløjen udskiftes allerede i indeværende år.