

Kontrolskema for EI-eftersyn nyt**Kunde**

A/B Skydebanen

Sagsnummer

47367

Sagsnavn

Skydebanegade 42, 3. tv. - EI-tjek

Medarbejder

NIS

Skema afslutningsdato

05-09-2025 09:02:29

Lokation**Måler****Målernummer**

21742338

Aftagenummer

61101039316

Tavler - Visuel kontrol :**Tilgængelighed / fri plads**

OK

Beskyttelse mod direkte berøring (afdækninger / Kapsling)

OK

Mærkning (tilhørsforhold/max. sikringsstørrelse mm.)

OK

Overstrømsbeskyttelse / korrekt sikringsstørrelse mm.

Ok

Fast installation 230/400V - Visuel kontrol :**Fordeling af belastning på grupper**

OK

Fastgørelse af kabler, montering materiale m.m.

OK


Placering og antal af tilslutningssteder


OK

Ulovlig anvendelse af bøjelige ledninger som fast installation, fritsiddende muffe m. v.

OK

Installationens almene tilstand	OK
Lavvoltageinstallation - Visuel kontrol :	
Oversigtstegning	
Strømforsyning	
Overstrømsbeskyttelse	
Ledningsmateriale	
Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmature (brandfare).	
Installationens almene tilstand	
Brugsgenstande og tilledninger - Visuelt :	
Korrekt fastgørelse og anbringelse af brugsgenstand	OK
Beskadigelse på tilledninger	OK
Ulovlige samlinger på tilledninger	OK
Korrekt kapsling/beskadigelse på brugsgenstande	OK
Ulovlige / ændrede brugsgenstande	OK
Tavler - Målinger :	
RCD - Afprøvning af fejlstrømsafbryder	OK
Måling, -resultat og bemærkning:	Ok
Gennemgang af elektrisk forbindelse i beskyttelseledere og udligningsforbindelse	OK
Måling, -resultat og bemærkning:	Ok
Jordelektrodens overgangsmodstand	OK

Måling, -resultat og bemærkning:	Ok
Isolationsmåling - 230/400V	OK
Isolationsmåling - Lavvoltinstallation	OK
Måling, -resultat og bemærkning:	Ok
Stikprøvevis adskillelse	
Stikkontakt i stue er lavet med bløddleder	
2025-09-05 08-15-05.jpeg	
	
Godkendelse af el-tjek	
El-tjek	Ikke godkendt
Overspriser på udbedringer	
Tavler	
Fast installation 230/400V	

Lavvoltageinstallation
Brugsgenstande og tilledninger
Stikprøver
Underskrift: 

Afvielser	Afvielsesrapport nr.
Selvkontrol foretaget af	Fagligt ansvarlig:
Dato	