



EFTERSYNS- OG KONTROLRAPPORT VVS

 varme
OG
vand
VVS - installatør
Tlf. 36 72 00 78
info@varmeogvand.dk
www.varmeogvand.dk

Dato/Arbejdsadresse: 12-09-2025 SKYDEBANE GATVE 42 3TV 1709 KBH.V	Evt. fakturaadresse
---	---------------------

K	Stedbetegnelse, lokale, m.v.	Efterset		Bemærkninger - typebetegnelse m.v.	Pris incl. moms
		Funktion	Visuel		
	Køkken:				
1	Køkkenvask	✓			
2	Afløb, vandlås		✓		
3	Bl. batteri	✓		DEFECT SWAL SLEPTES	
4	Rørforbindelse/ballofix		✓		
5	Opvaskemaskine installation		—		
6	Vaskemaskine installation		—		
7	Gaskomfur			Måler nr.: 206785	
8	Gasovn/EL ovn			Aflæsning: 756	
9				2 STK KØKKENRØR VENTILER ENKE, 1. GODST.	
	Toilet/badeværelse:				
10	Håndvask		✓	SKIFET	
11	Bl. batteri	✓			
12	Omskifter	—			
13	Bruser/bruserslange	✓			
14	Afløbsrør		✓		
15	Gulvafløb	✓		IAFPROVET	
16	Gulv på bad		✓	BULVULI FUGL SWAL SLEPTES	
17	Toilet	✓			
18	Cisterne		✓		
19	Vandforbindelse/ballofix		✓		
20	Badekar		—		
21					
	Varme - Radiator		Ventiler:		
22	Stue		✓		
23	Stue		✓		
24	Soveværelse				
25	Værelse		✓		
26	Badeværelse				
27	Køkken		✓		
	Kunde underskrift: 	Montør underskrift: 			

Ovenstående skema er resultat af vores aftale omkring VVS-tjek. Det er kun den synlige del af installationen, der er eftersat, medmindre andet er anført på skemaet. charles nielsen VVS a/s, der har udført dette eftersyn af installationer, kan ikke gøres ansvarlig for udbedring af fejl og mangler, der er fundet i forbindelse med tjekket, uanset om disse er anført på skemaet eller ej. Yderligere oplysninger om bemærkninger anført på skemaet eller om vores eftersyn i øvrigt, kontakt charles nielsen VVS a/s.


 Aut. VVS Installatør
KENTHO VVS

 Tlf. 61 46 03 28
kundeservice@kenthovvs.dk